

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**INFORME DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO</b>		
<b>SERVICIO QUE SE PRESTA</b>	<b>METAS</b>	<b>AVANCES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenimiento Correctivo y Sustitución de Luminarias</li></ul>	119 reportes (100%)	100% *Algunas veces se rebasa la meta.
<b>DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Recolección de Residuos Sólidos</li></ul>	24 rutas (sector urbano y rural) 100%	98%
<ul style="list-style-type: none"><li>Barrido Manual</li></ul>	31 unidades recolectores 100% primer cuadro de la ciudad	98%

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**INFORME DEL 1º AL 31 DE MARZO DE 2015**

<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO</b>		
<b>SERVICIO QUE SE PRESTA</b>	<b>METAS</b>	<b>AVANCES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento Correctivo y Sustitución de Luminarias</li> </ul>	177 reportes (100%)	100% *Algunas veces se rebasa la meta.
<b>DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolección de Residuos Sólidos</li> </ul>	24 rutas (sector urbano y rural) 100%	98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido Manual</li> </ul>	31 unidades recolectores 100% primer cuadro de la ciudad	98%

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**INFORME DEL 1º AL 30 DE ABRIL DE 2015**

<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO</b>		
<b>SERVICIO QUE SE PRESTA</b>	<b>METAS</b>	<b>AVANCES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento Correctivo y Sustitución de Luminarias</li> </ul>	151 reportes (100%)	100% *Algunas veces se rebasa la meta.
<b>DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolección de Residuos Sólidos</li> </ul>	24 rutas (sector urbano y rural) 100%	98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido Manual</li> </ul>	31 unidades recolectores 100% primer cuadro de la ciudad	98%

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**  
**INFORME DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2015**

<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO</b>		
<b>SERVICIO QUE SE PRESTA</b>	<b>METAS</b>	<b>AVANCES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento Correctivo y Sustitución de Luminarias</li> </ul>	120 reportes (100%)	100% *Algunas veces se rebasa la meta.
<b>DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolección de Residuos Sólidos</li> </ul>	24 rutas (sector urbano y rural) 100%	98%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barrido Manual</li> </ul>	31 unidades recolectores 100% primer cuadro de la ciudad	98%